

ヒューム測定 依頼書

赤字の部分に入力してください

【お客様へ】 下記太枠の情報入力をお願いいたします。
入力漏れがありますと確認等の作業で報告書発行に遅延が生じます。

請求 先 情報	依頼元（請求先企業名）	株式会社兵分測定社	
	依頼者担当者様氏名	営業部 分析 正確 様	
	依頼元住所〒	〒 671-1116	兵庫県姫路市広畑区正門通4丁目10-8
	依頼元と報告書送付先が異なる場合	〒	上記と違う場合のみ記入してください
	依頼元TEL	079-236-9446	
	依頼元FAX	079-230-0220	

※兵庫分析センターから上記へ請求、送付させていただきます。

報告書 作成 情報	測定現場会社名	実際測定場所を記入してください 株式会社兵分測定社 広畑工場	
	測定現場住所	〒 671-1116	兵庫県姫路市広畑区正門通4丁目10-7
	測定現場TEL	079-237-2181	
	測定現場FAX	079-237-2181	

※報告書に記載する情報の記載をお願いいたします。

報告書必要部数 : 2 部

ここから下の記入は不要で

以下は、兵庫分析センター記入欄

受付日 2022 年 月 日

受付番号 RB

営業担当

受付者

【備考】

- ・ サンプルングは、お客様
- ・ 貸出機材は、____台
- ・ 作業場数は、_____作業場

① 依頼者名
(兵庫分析センターのお客様名)

② 測定する企業名 (宛名)

見本

⑤ 作業員No.
(溶接者の名前で構いません)

兵分 太郎

③ 作業場・単位作業場の名前

〇〇溶接場

④ 溶接の種類
(何溶接ですか?)

①被覆アーク溶接・②MAG溶接・③MIG溶接・④セルフシールドアーク溶接・
⑤サブマージアーク溶接・⑥TIG溶接・⑦プラズマアーク溶接・
⑧炭酸ガスアーク溶接・⑨溶断・⑩ガウジング・⑪その他 ()
2

溶接した時間が分かるようにチェックしてください。

⑥ 測定日 2021年●月●日

⑦

作業時間	作業内容	装着している ろ紙番号・記号	兵庫分析 記入欄 吸引量・時間
8:00 ~ 8:30	朝礼	③	
8:30 ~ 9:15	製品A 溶接準備	4	
9:15 ~ 10:00	溶接	4	
10:00 ~ 10:10	休憩	4	
10:10 ~ 10:23	製品梱包	4	
10:23 ~ 11:04	製品B 溶接準備	4	
11:04 ~ 12:00	溶接	4	
12:00 ~ 13:00	昼休憩	④	
13:00 ~ 14:18	溶接	4	
14:18 ~ 14:45	製品B 移動・積み込み	4	
14:45 ~ 15:00	製品C ショットブラスト作業	4	
15:00 ~ 15:10	休憩	4	
15:10 ~ 16:00	事務処理	4	
: ~ :			
: ~ :			
: ~ :			

作業内容には
・溶接時間(全時間帯)
・休憩時間
・溶接以外の時間

上記が分かるように管理をお願いします。